

Appartamento in locazione al piano primo con 3 camere da letto

Obiettivo: gestione del ricambio d'aria e del controllo umidità interna al fine di evitare problematiche di muffe e condense su appartamento in locazione. E' stata installata una freeAir100 in soggiorno con canali di estrazione nel bagno, in una camera e nel ripostiglio. Le altre due camere sono gestite dalle unità interne freeAir100, dotate di sensori di temperatura, umidità e VOC (composti organici volatili).




Foto prima dei lavori



Punto di installazione in soggiorno




Sottotetto per il passaggio dei canali
(N: i canali andranno poi ricoperti con materiale di coibentazione del solaio)



Esterno

Installazione della controcassa semi-incassata al fine di ridurre le opere murarie (foro quadrato 27x27cm)



NB: estrazione a bordo macchina si attiva in automatico ogni ora oppure in manuale tramite pulsante a bordo o via webApp

Fasi dell'installazione:



**Rivestimento della controcassa in cartongesso.
Si vede la protezione in polistirolo che poi viene rimossa ad opere finite**



Inserimento della freeAir100



VentilazioneCasa
— Love is in the Air —

 **bluMartin**
A Swegon Group company



freeAir Plus per gestire la camera matrimoniale




freeAir Plus per gestire la camera singola




VentilazioneCasa
— Love is in the Air —


bluMartin
A Swegon Group company



Estrazione in bagno



Estrazione in lavanderia